


避難収容所

番号	名 称	所 在 地	電話番号
1	第1保育所	東金194-2	52-2549
2	県立東金高等学校	東金1410	54-1581
3	錦嶺小学校	東岩崎24-1	52-3402
4	城西幼稚園	台方131-1	52-2519
5	城西小学校	台方74-2	52-4168
6	西中学校	台方1327-1	55-5876
7	千葉学芸高等学校	田間1999	52-1161
8	東小学校	田間1188-2	52-2411
9	東中学校	田間953-1	54-2181
10	第2保育所	田間788-2	52-2505
11	嶺南幼稚園	堀上947-2	54-1479
12	東金中学校	堀上111	52-4195
13	県立東金特別支援学校	北之幸谷502	52-2542
14	日吉台小学校	日吉台2丁目32-1	55-5868
15	北中学校	日吉台1丁目20	50-2288
16	東金文化会館	八坂台1丁目2107-3	55-6211
17	県立東金青年の家	松之郷270	54-1301
18	県立東金商業高等学校	松之郷1641-1	52-2265
19	公平幼稚園	道庭360	52-3368
20	公平公民館	家之子885-3	52-1440
21	千葉県農業大学校	家之子1059	52-5121
22	城西国際大学	求名1	55-8800
23	大和公民館	田中784-1	54-1330
24	丘山公民館	小野101-4	54-1770
25	丘山幼稚園	丹尾4-2	54-0342
26	丘山小学校	丹尾4-2	52-2413
27	県立東金高等技術専門校	油井1062	52-3148
28	正気小学校	家徳34-1	58-5055
29	正気公民館	広瀬482-6	58-5046
30	正気幼稚園	広瀬141-1	58-5047
31	豊成小学校	関内550-1	58-3159
32	豊成公民館	関内564-3	58-3905
33	第4保育所	関内724	58-3150
34	やすらぎの家	東中906	58-4727
35	千葉県警察学校	土農田28-1	58-4111
36	第3保育所	前之内6-1	58-3908
37	福岡公民館	砂古瀬426-1	52-5360
38	福岡小学校	砂古瀬422-1	52-5361
39	第5保育所	砂古瀬476-1	54-1539
40	源公民館	上布田22-1	55-9100
41	源幼稚園	極楽寺845-10	55-9778
42	源小学校	上布田385	55-9613
43	東金アリーナ	堀上1361-1	50-1715
44	ふれあいセンター	田間421	50-1173
45	大和幼稚園	西福俣66	50-7612

避難収容所とは、学校の体育館など避難者のうち住居を失うなどした被災者が一時的に滞在できる場所です。

色	危険度	状 況
	全壊率30%以上	50mメッシュの中に100戸住宅があった場合に、そのうち30戸が全壊と予想されていることを示します。
	全壊率20%～30%未満	50mメッシュの中に100戸住宅があった場合に、そのうち20～30戸が全壊と予想されていることを示します。
	全壊率10%～20%未満	50mメッシュの中に100戸住宅があった場合に、そのうち10～20戸が全壊と予想されていることを示します。
	全壊率5%～10%未満	50mメッシュの中に100戸住宅があった場合に、そのうち 5～10戸が全壊と予想されていることを示します。
	全壊率0%～5%未満	50mメッシュの中に100戸住宅があった場合に、5戸未満が全壊と予想されていることを示します。



発行 東金市
問い合わせ先 建設経済部都市整備課
〒283-8511 東金市東岩崎1番地1
☎ 0475-50-1150
E-mail : tosei@city.togane.lg.jp


平成 22 年 3 月発行

地域の危険度とは

地域の危険度とは、地震が発生した場合の建物被害の危険度を表しています。
地震の揺れが大きい程、建物被害の危険度は高くなります。
「揺れやすさマップ」の想定震度分布と建物の構造・建築年分布から、阪神・淡路大震災などの最近の地震時の被害実態をもとに、地域ごとに評価を行っています。

このマップの活用方法

- わが家のまわり、学校や職場のまわりの危険度はどれくらいかチェックしましょう。
- 避難収容所までの経路の危険度はどのくらいかチェックしましょう。
- わが家の耐震性能についてチェックし、必要に応じ耐震診断や耐震改修工事を行いましょう。
- 家屋データを50mメッシュで取り扱っています。このため建物ピンポイントで危険度を見るのではなく、ある程度広さをもった地域の危険度を把握するために活用してください。



- 凡例
- ◎ 市役所
 - 避難収容所
 - 鉄道
 - 有料道路
 - 国道
 - 主要道路

500m 0 500 1000 1500m

東金市地震ハザードマップ

地域の危険度マップ

地域の危険度マップは、東金市直下に地震（震源の深さ20km、マグニチュード7.2）が発生したと想定した場合に揺れにより被害を受ける建物の割合を50mメッシュ単位で色で表示したものです。


注意点

- このマップに示す建物被害の危険度は、地域ごとの危険度を相対的に示したものであり、個別の建物の危険度を示すものではありません。実際に被害を受けるとどうなるかは、建物ごとに異なりますので、注意してください。
- このマップで使用した地図（東金市地形図）は、平成11年9月に作成されたものです。したがって、一部現況と異なる場合があります。

住宅の耐震化の重要性

■ 地震による死亡・ケガの要因 ■
阪神・淡路大震災での犠牲者の **約8割** は、
倒壊した建物や家具の転倒によるものです。

住宅・建物の耐震化は必要！
特に耐震化が必要！



■ 屋内の地震対策も重要！ ■



避難時の心得



避難情報

