

東金市内通学路の要対策箇所一覧(道路管理者対応分)

【東小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	分類	対策内容	事業主体
市道0145号線	東金市田間1142-2地先他	車の交通量が多いが、片側しか歩道がない。	－	歩道や路肩の除草	東金市
市道0122号線	東金市道庭891-6地先他	車の交通量が多いが、歩道がない。	－	路肩の除草、区画線の引き直し	東金市
市道0148号線	東金市田間1964地先他	片側しか歩道がない。	－	路肩の除草、区画線の引き直し	東金市

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、千葉県山武土木事務所、東金市建設課、東金警察署、東金交通安全協会

【鴉嶺小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	分類	対策内容	事業主体
市道1115号線	東金市東岩崎2丁目24-2他	歩道やガードレールがなく、児童の登下校が危険。	－	U字溝にグレーチングの蓋を架ける。	東金市

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、千葉県山武土木事務所、東金市建設課、東金警察署、東金交通安全協会

【城西小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	分類	対策内容	事業主体
市道0146号線	東金市東金7-9地先他	踏切が狭いために歩行者と自動車がすれすれに行きかう。	③	踏切の拡張についてJRと協議(以前からの要望と言うことで調査する。)	東金市
市道1159号線	東金市台方1304地先	踏切付近が狭いために歩行者と自動車がすれすれに行きかう。	－	カーブミラーの設置	東金市
市道1149号線	東金市台方139-1地先	見通しが利かない為、自動車と児童相互の安全確認が出来ない。	－	カーブミラーの設置	東金市

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、千葉県山武土木事務所、東金市建設課、東金警察署、東金交通安全協会

【丘山小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	分類	対策内容	事業主体
市道5034号線	東金市山田100地先他	大雨が降ると池の水が溢れ、道との境目がわかりづらい。	－	降雨時のパトロールにより状況を把握する。その状況によっては道路の嵩上げ等補修を行う。	東金市
市道5042号線	東金市小野1235-1地先他	道幅が狭く、見通しも悪い。	－	地元に主・従道路の確認した上で従道路に区画線(ドット線)を引く。	東金市

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、国土交通省千葉県道事務所、千葉県山武土木事務所、東金市建設課、東金警察署、東金交通安全協会

【正気小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	分類	対策内容	事業主体
市道0225号線	東金市北幸谷979地先他	道幅が狭く歩道がない。「最徐行」等の看板もない。	－	路面表示の新設	東金市
市道0135号線	東金市広瀬468-9地先他	道がカーブしており、カーブミラーもなく歩道も狭い。	－	区画線の引き直し	東金市
市道0136号線	東金市宿1464地先他	車が多く通る割には歩道が狭くまた片側が用水路で危険。	－	路肩の除草	東金市
市道0126号線	東金市広瀬487-12地先他	横断歩道等の色が薄くなってきている。	－	路面表示等、区画線の引き直し	東金市

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、千葉県山武土木事務所、東金市建設課、東金警察署、東金交通安全協会

【豊成小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	分類	対策内容	事業主体
市道0122号線	東金市関内359-2地先他	歩道がなく、一旦車道に出るため危険。	－	(短期)路肩の除草や区画線の引き直し (長期)歩道の新設	東金市

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、千葉県山武土木事務所、東金市建設課、東金警察署、東金交通安全協会

【福岡小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	分類	対策内容	事業主体
市道0133号線	東金市二之袋178地先	ゆるいカーブでガードレールがない。	－	路面表示の新設	東金市
市道4543号線	東金市二之袋57地先	道路が狭く歩道がない。水路に柵もない。	－	転落防止策の設置	東金市
市道4525号線	東金市大沼830地先	広域農道開通に伴いスピードを出す車両が多い。	－	横断歩道設置時に減速の措置を検討する。	東金市
市道4499号線	東金市小沼田1661-1地先	停車している車が多い。	－	車止めの設置	東金市

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、千葉県山武土木事務所、東金市建設課、東金警察署、東金交通安全協会

<関連施策の分類>

- ①: 自転車通行空間の整備
- ②: 無電柱化
- ③: 踏切道の整備
- ④: バス停およびバス停周辺の整備
- －: 該当なし