

八鶴湖検査結果一覧表

(平成26年9月24日、平成27年2月13日)

採水箇所	単位	P1	P2	P3	P4	P1	P2	P3	P4
採水月日	月日	平成26年9月24日(曇)				平成27年2月13日(晴)			
採水時間	時分	14:35	14:25	14:15	14:05	11:30	11:25	11:15	11:05
気温	℃	21.6	21.5	21.4	21.2	9.5	10.6	11.0	10.0
水温	℃	23.0	23.0	22.9	21.4	9.3	9.0	5.8	8.0
pH		8.2(19.0℃)	8.0(19.1℃)	7.5(19.5℃)	7.8(20.0℃)	8.0(17.5℃)	7.9(18.0℃)	8.0(18.2℃)	7.9(18.4℃)
COD	mg/l	13	12	12	12	5.6	6.1	5.7	5.8
SS	mg/l	20	18	19	20	6	7	4	4
DO	mg/l	11	10	6.5	9.3	11	11	11	11
大腸菌群数	MPN/100ml	330	2,400	7,900	1,300	79	240	330	790
全窒素	mg/l	0.87	0.87	0.92	0.93	0.49	0.59	0.42	0.38
全リン	mg/l	0.11	0.12	0.10	0.14	0.045	0.069	0.036	0.039
透明度	m	0.4	0.4	0.3	0.3	1.2	1.3	0.9	1.0