

八鶴湖検査結果一覧表

採水箇所	単位	P1	P2	P3	P4	P1	P2	P3	P4
採水月日	月日	平成28年10月11日(曇)				平成29年1月17日(晴)			
採水時間	時分	10:05	10:10	10:18	10:26	10:30	10:25	10:15	10:05
気温	℃	18.2	18.2	18.2	18.2	7.3	7.3	7.3	7.3
水温	℃	21.5	21.3	21.3	21.1	6.7	6.7	6.6	6.7
p	H	8.3(21.3℃)	8.4(21.4℃)	8.5(21.4℃)	8.5(21.3℃)	8.9(20.3℃)	8.9(20.6℃)	8.9(20.4℃)	8.9(20.8℃)
C O D	mg/l	10	10	11	11	9.6	10	10	9.5
S	S mg/l	18	18	18	18	46	32	33	36
D O	mg/l	7.6	7.8	8.0	8.6	15	15	16	15
大腸菌群数	MPN/100ml	790	330	240	490	79	33	33	33
全窒素	mg/l	1.0	1.1	1.2	0.97	1.1	1.0	1.5	1.0
全リン	mg/l	0.12	0.12	0.12	0.11	0.12	0.10	0.15	0.11
透明度	m	0.3	0.5	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3