

八鶴湖検査結果一覧表

採水箇所	単位	P1	P2	P3	P4	P1	P2	P3	P4
採水月日	月日	平成29年10月12日(晴)				平成30年1月25日(晴)			
採水時間	時分	10:10	10:20	10:35	10:45	10:05	10:20	10:30	10:40
気温	℃	27.9	27.9	27.9	27.9	4.4	4.5	3.7	3.8
水温	℃	22.3	23.0	25.5	25.0	4.5	6.7	5.4	5.8
pH		9.4(22.4℃)	9.3(22.4℃)	9.4(22.4℃)	9.3(22.6℃)	8.4(19.1℃)	8.4(19.2℃)	8.4(19.2℃)	8.4(19.2℃)
COD	mg/l	10	11	12	12	5.6	5.7	5.7	5.7
SS	mg/l	18	21	23	24	7	9	8	8
DO	mg/l	15	15	15	14	13	13	13	13
大腸菌群数	MPN/100ml	330	1,300	13,000	1,300	33	79	79	33
全窒素	mg/l	0.72	0.83	0.93	0.90	0.42	0.41	0.39	0.42
全リン	mg/l	0.089	0.10	0.093	0.10	0.073	0.064	0.065	0.066
透明度	m	0.4	0.3	0.3	0.2	0.7	0.6	0.7	0.7