

求名第2公園のトイレ修繕について

平成3～4年（1991～1992年）に求名駅前広場の整備に伴い、求名第2公園にトイレを設置いたしました。トイレの屋根は経年劣化により、部分的に雨漏りが発生し、今回「みどりのふるさと基金」を活用して、トイレ修繕をおこないました。



トイレ修繕前の状況


トイレ修繕後の状況



屋根からの雨漏りの影響により、トイレの壁が破損しております

トイレの壁を張り替えてきれいになりました





修繕前の屋根の状況

修繕後の屋根の状況



トイレ修繕時の施工状況