

令和6年度 学校通学路調査 危険箇所一覧

No	学校	点検・改善を要する箇所	状況・内容	実施済み又は実施中対応	必要とされる対策
1	東小	◆(旧道)道庭方面へ向かう歩道	・人ひとり歩行可能な幅員。集団登下校の際はすれ違い不可	・安全な歩行についての指導	・歩道の整備
2	鶴嶺小	◆東金市堀上837付近	・片側の水路の蓋・防護柵等がない。	・安全な歩行についての指導	・水路の蓋・防護柵等の設置
3	正気小	◆正気コミュニティセンター付近から正気幼稚園	・道幅が狭いが、交通量が多い。 ・車歩道を分ける白線が消えてしまっている場所が多い。	見守り、交通安全指導	・白線の再塗装や注意喚起の塗装 看板等 車歩道整備
4		◆ローソン東金家徳店交差点から関下方面	・道幅が狭いが、交通量が多い。 ・車歩道を分ける白線が消えてしまっている場所が多い。	見守り、交通安全指導	・道路標識・注意喚起看板等の設置 (ドライバーへの注意喚起)
5	豊成小	◆市道122号線歩道 (菱沼602付近住宅～法華寺)	・新設歩道の途中での道路横断が危険	・車道横断時の安全指導	・横断歩道の設置
6		◆豊成小正門前	・長雨や強雨時に冠水し通行が困難。 ・左右ともカーブで見通しが悪いが歩道・ミラー等も未設置。	・安全な歩行についての指導	・周辺排水路の整備 ・ミラーの設置
7		◆市道122号線の東中から関内の区間	・車道が狭く、車が児童のぎりぎり脇を通過していく。	・安全な歩行についての指導	・グリーンベルトの設置
8	福岡小	◆旧JA東金福岡支所前の横断歩道	・横断歩道の両側にコーナーがあり、交通量が多く、渡る時に危険である。	・保護者・地域住民の見守り活動	信号機の設置要望