

令和7年度 学校通学路調査 危険箇所一覧

No	学校	点検・改善を要する箇所	状況・内容	実施済み又は実施中対応	必要とされる対策
1	東小	◆(旧道)道庭方面へ向かう歩道	・人ひとり歩行可能な幅員。集団登下校の際はすれ違い不可	・安全な歩行についての指導	・歩道の整備
2	東小 東中	◆田間846付近コンクリート事業者裏道路	・通学時間帯の抜け道化 ・車一台分の幅員であり、田法面もなく生徒の落下危険性	・見守り、交通安全指導	・通学時間帯の規制
3	鴛嶺小	◆東金市堀上837付近	・片側の水路の蓋・防護柵等がない。	・安全な歩行についての指導	・水路の蓋・防護柵等の設置
4	正気小	◆正気コミュニティセンター付近から正気幼稚園	・道幅が狭いが、交通量が多い。 ・車歩道を分ける白線が消えてしまっている場所が多い。	見守り、交通安全指導	・白線の再塗装や注意喚起の塗装 看板等 車歩道整備
5		◆ローソン東金家徳店交差点から関下方面	・道幅が狭いが、交通量が多い。 ・車歩道を分ける白線が消えてしまっている場所が多い。	見守り、交通安全指導	・道路標識・注意喚起看板等の設置 (ドライバーへの注意喚起)
6		◆家徳55付近業務スーパーから正気小学校裏	・令和7年末事故発生経緯あり ・土水路法面による幅員狭隘	見守り、交通安全指導	・通学路喚起立て看板等の設置 ・路面標示等による周知
7	豊成小	◆市道122号線歩道 (菱沼602付近住宅～法華寺)	・新設歩道の途中での道路横断が危険	・車道横断時の安全指導	・横断歩道の設置
8		◆豊成小正門前	・長雨や強雨時に冠水し通行が困難。 ・左右ともカーブで見通しが悪いが歩道・ミラー等も未設置。	・安全な歩行についての指導	・周辺排水路の整備 ・ミラーの設置
9		◆菱沼区公民館前三叉路	・幅員狭隘かつ交通量の多さ ・くねった道でかつ歩道等の整備困難。	見守り、交通安全指導	
10		◆第3保育所前丁字路の両総用水側道	・丁字路手前に児童生徒の通行する側道があり、規制が難しい。	見守り、交通安全指導	
11		◆市道122号線の東中から関内の区間	・車道が狭く、車が児童のぎりぎり脇を通過していく。	・安全な歩行についての指導	・グリーンベルトの設置検討
12	福岡小	◆旧JA東金福岡支所前の横断歩道	・横断歩道の両側にコーナーがあり、交通量が多く、渡る時に危険である。	・保護者・地域住民の見守り活動	信号機の設置要望
13	日吉台小	◆指導0103号線(ぶどう園通り)	・県道からの抜け道として利用車多く、歩道がないことで危険	・道路管理者による歩道整備事業化の検討 ・見守り、交通安全指導	・歩道整備事業の設計を実施予定